

Programa de superficies		PROGRAMA FUNCIONAL/2004			
Área	Dependencia	Sup. m ²	Uds.	Sup. Total	Observaciones
Informática					
	Despacho responsable del área	12	1	12	
	Granja de servidores	65	1	65	
	Repartidor principal	30	1	30	
	Cuarto del SAI	8	1	8	
	Cuarto de operadores de sistema y red	40	1	40	
	Almacén de equipos	24	1	24	
	Almacén de copias de seguridad	8	1	8	
	Atención al usuario	12	1	12	
	Aula de informática	30	1	30	
	Aseos de personal	4	2	8	
TOTAL				237	

Programa de superficies		PROGRAMA FUNCIONAL/2004			
Área	Dependencia	Sup. m ²	Uds.	Sup. Total	Observaciones
Servicios Técnicos y Mantenimiento					
Personal	Recepción/Secretaría	24	1	24	
	Recepción de material y área de trabajo	40	1	40	
	Despacho maestro industrial	10	1	10	
	Despacho jefe de taller	10	1	10	
	Gestión técnica centralizada	18	1	18	
	Sala de reuniones	24	1	24	
	Aseos de personal	4	2	8	
Técnica	Taller de electricidad	30	1	30	
	Taller de electromedicina y climatización	40	1	40	
	Taller de mecánica	40	1	40	
	Taller de electrónica	20	1	20	
	Taller de pintura	20	1	20	
	Taller de carpintería/tapicería	40	1	40	
	Taller de fontanería	20	1	20	
	Garaje	20	1	20	
	Estar conductores	12	1	12	
	Local de peluquería	8	1	8	
	Local de jardinería	8	1	8	
	Zona de carros de transporte	60	1	60	
	Despacho	10	1	10	
	Local mantenimiento de carros	24	1	24	
Almacén de mantenimiento	70	1	70		
Soporte	Útiles de limpieza	8	1	8	
	Aseos de personal	12	1	12	
	Aseos de personal	0	---	0	
	Local de instalaciones	8	3	24	
TOTAL				600	

Posible reducción porcentual de 150 m²

Programa de superficies		PROGRAMA FUNCIONAL/2004			
Área	Dependencia	Sup. m ²	Uds.	Sup. Total	Observaciones
Reprografía y Fotografía					
	Recepción	12	1	12	
	Trabajo de reprografía	30	1	30	
	Trabajo de fotografía	20	1	20	
	Trabajo de delineante	10	1	10	
	Cámara oscura	4	1	4	
	Almacén de material	20	1	20	
	Útiles de limpieza	8	1	8	
	Aseos de personal	4	2	8	
		0	---	0	
TOTAL				112	